

PROVINCIA DI MODENA COMUNE DI MODENA

Settore Ambiente e Protezione Civile

Ufficio Attività Estrattive

OGGETTO

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MODENA. POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5 PEDERZONA - FASE A.

PROGETTO

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE CAVA DI GHIAIA E SABBIA "AEROPORTO 2015"

TITOLO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELAB.

CR6

DATA EMISSIONE

22 DIC. 2015

FILENAME

REV. N.

IN DATA

15-096-AER-CR6_DocFoto.pdf

0

PROPRIETÀ

UNICAL S.P.A.

Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)

ESERCENTE

GRANULATI DONNINI S.P.A.

Via Cave Montorsi, 27/A - 41126 Loc. San Damaso (MO)

GRANULATI DONNINI S.p.A.
Via Cave Montorsi, 27/A
SAN DAMASO
41100 MODENA (MO)
Cap. Soc. € 1.000.000,00 I.V.
C. F. - P.IVA - REG IMP.: 02242960364

PROGETTISTA

Dott. Geol. Stefano Cavallini

Studio Geologico Associato

DOLCINI - CAVALLINI

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)

Tel: 059-535499 - Fax: 059-5331612

e-mail: sgad@iscali.it

PEC: geodes@pec.geodes-srl.it

C. F. e P. IVA: 02350480360

COLLABORATORI

Ing. Simona Magnani

Ing. Lorenza Cuoghi

Arch. I. Lorenzo Ferrari

Dott. Geol. Mara Damiani

CONSULENZE SPECIALISTICHE



Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Tel: 059-5354229 - Fax: 059-5331612
e-mail: geodes.srl@iscali.it
PEC: geodes@pec.geodes-srl.it

GEODES srl.




Cava “AEROPORTO 2015”

1 Foto sopra:

Panoramica vista da nord del lotto C. In primo piano un cancello esistente per l'accesso all'area. Sulla sinistra argine di mitigazione provvisorio che sarà demolito. Sulla destra siepi e filari di mitigazione esistenti parallelamente alla SP 15.

2 Foto sotto:

Panoramica del lotto C dal vertice nord-ovest; in priomo piano l'argine di mitigazione esistente che sarà demolito in fase di scavo.



3 Foto sopra:

Vista da sud-est della porzione sud della cava Aeroporto 2015 a confine con la cava Menozzi-I2. In primo piano il cumulo di materiale ghiaioso oggetto del lotto D. Sullo sfondo il rilevato del nuovo Rio Ghiarola.

4 Foto destra:

Vista della porzione orientale del lotto D, ancora integra a quota piano campagna, a confine con la cava Corpus Domini.

5 Foto destra:


Vista verso ovest del settore est della cava: sullo sfondo è visibile il rilevato del nuovo Rio Ghiarola; a destra, la scarpata nord e l'argine di mitigazione sistemati e rinverditi.

6 Foto sotto al centro:

Panoramica del settore est della cava dal vertice nord-ovest: sulla dx il rilevato del nuovo Rio Ghiarola; a sx la scarpata nord e l'argine di mitigazione sistemati; sullo sfondo il lotto D (freccia rossa).

7 Foto sotto in basso:

Vista da Est del settore est della cava.





8 Foto sinistra:

Panoramica del settore ovest della cava dal vertice nord-est: sulla destra la scarpata nord e l'argine di mitigazione sistemati e rinverditi; al centro il fondo cava ritombato ed inerbito; sullo sfondo la scarpata est del lotto C, già ritombata ma oggetto di rimodellamento.

