



cartello di pericolo generico

(1) piazzola



cartello di pericolo generico



uscita autocarri

cartello di pericolo generico

(1) piazzola di scambio lato S

(2) piazzola di scambio lato N

Piazzola asfaltata di accesso alle aree Ditta Granulati Donnini S.P.A. (dim. 8.0x15.0 m)



(2) piazzola

Accesso carrajo con sbarra

Pista interna per conferimento al frantoio Marzaglia - Ditta Granulati Donnini S.P.A.

(3) piazzola di scambio lato N



(3) piazzola

(4)(5) piazzole di scambio lato N



(4) (5) piazzola

(6) piazzola di scambio lato S



(6) piazzola

(7) intersezione



(7) intersezione tra via dell'Aeroporto e Strada Pederzona

**LEGENDA**

- Direction of the means in exit from the Annovi cava and directed to the Marzaglia frantoio
- a — Piste di cantiere (a) bianche (b) asfaltate
- b — Viabilità (a) asfaltata (b) bianca
- Limite Comunale Mo/Fo
- a — Piazzole (a) accesso (b) scambio

Progetto: Studio Geologico Ass. DOLCINI-CAVALLINI - Via Michelangelo n.1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Tel. 059336629, Mail. godeses.st@iscalt.it, PEC. godeses@pec.godeses.it

Località: POLO 5 "Pederzona" - MODENA - loc. Marzaglia

Cliente: Granulati Donnini S.P.A. - Via Cave Montorsi n.27/A, 41126 Loc. San Damaso (MO)

**PLANIMETRIA STATO DI FATTO STRADA PEDERZONA VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE, PIAZZOLE DI SCAMBIO**

Data: 22/04/2021

Progetto: Piano di Coltivazione e Sistemazione cava di ghiaia e sabbia "ANNOVI"

Scala: 1:500

Tav.: 1a

A norma di legge ci riserviamo la proprietà dell'elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi o Ditta concorrenti senza nostra autorizzazione scritta.