



## Comune di Modena

Assessore alla Qualità e Sicurezza della Città,  
Lavori Pubblici e Sport

Modena, li 21.9.2012  
Prot. n. 110541

*Alle Consigliere Comunali  
Giulia Morini  
Elisa Sala*

**e. p.c Ufficio Supporto Attività Consiliari**

Oggetto: Risposta interrogazione n. 84369 del 16/7/2012 -  
“inagibilità del cimitero di Albareto”

Pregiatissime Consigliere,  
con la presente sono rispondere all'istanza di pari oggetto, come segue.

In seguito ai sismi dello scorso maggio il cimitero storico di Albareto è stato dichiarato inagibile in un primo momento in seguito al sopralluogo dei tecnici comunali del Settore Lavori Pubblici. Tale inagibilità è stata confermata dai tecnici della Protezione Civile (squadra AEDES) nel sopralluogo del 5/7/2012 che ha classificato l'edificio col grado di inagibilità E (si tratta di una inagibilità grave). Pertanto è stato inibito l'accesso sia ai cittadini che alla ditta Attima che cura i servizi cimiteriali. I danni riguardano lesioni strutturali su murature, archi di copertura e pilastri delle sezioni lato nord e lato est.

Altre strutture cimiteriali che sono state oggetto di transennamenti e puntellamenti localizzati sono:  
BAGGIOVARA NUOVO: porta di accesso alla cappella e porzione di muro di recinzione sulla strada.  
BAGGIOVARA STORICO: zona centrale elettrica sotto il LOGGIATO A  
S.M. MUGNANO: passaggio tra i blocchi delle SEZ. D e SEZ. C  
S. DONNINO: ingresso SEZ.C  
COLLEGARA: è stato puntellato un ingresso del LOGGIATO A,  
SALICETO PANARO: l'ingresso pedonale, ingresso SEZ. C, SEZ. D, passaggio SEZ. E  
FRETO: la SEZ. D  
LESIGNANA: muro di recinzione tra il LOGGIATO SINISTRO e il FIANCO NORD, zona resti mortali della SEZ.A  
PORTILE: l'unica struttura pericolante risulta essere il rivestimento di marmo di una cappella privata sul lotto 24 dove dovrà intervenire la proprietà.

Per quanto riguarda il cimitero di San Cataldo vi sono danni modesti: si tratta soprattutto di alcuni peggioramenti, in particolare è stato necessario transennare un tratto del corridoio porticato a lato della chiesa, in cui la volta si è dissestata con distacco di materiale; la percorribilità è comunque garantita. Inoltre, nella recinzione in corrispondenza del portale d'ingresso su via San Cataldo, è stato riparato il riempimento del timpano sopra al cancello. Infine il muro di cinta sul lato sud, già dissestato si è ulteriormente aggravato ed è stato necessario transennare il percorso circostante.

Via Cesare Costa, 13 – 41100 Modena  
tel. 059 2032314/2032316 fax 059 2032568  
antonino.marino@comune.modena.it

facebook: Antonino Marino



## Comune di Modena

Assessore alla Qualità e Sicurezza della Città,  
Lavori Pubblici e Sport

Per tutti i lavori di ripristino si rimane in attesa dell'Ordinanza del Commissario Straordinario  
riguardante le strutture cimiteriali, che prevederà i finanziamenti per le opere.

Antonino Marino

(originale firmato agli atti)

Via Cesare Costa, 13 – 41100 Modena  
tel. 059 2032314/2032316 fax 059 2032568  
[antonino.marino@comune.modena.it](mailto:antonino.marino@comune.modena.it)

facebook: Antonino Marino