

Adeguamento dello Studio di microzonazione sismica approvato dal Dip. di Protezione Civile in data 11/08/2016 (Rif. PG RER 2016.0577359) alla D.G.R. n. 630 del 29/04/2019

QC.B5.1.7		
ASSUNZIONE Delibera C.C. n° 86 del 29/12/2021	ADOZIONE Delibera C.C. n° del / /	APPROVAZIONE Delibera C.C. n° del / /


 GEO XPERT ITALIA SRL Coordinamento Generale Dott. Geol. Giorgio Massoli Collaboratori Dott. Geol. Alberto Fiori Dott. Enrico Notari		Tavola 15.7
Dicembre 2020		

Indice Provincia: 036
Indice Comune: 023

Indice Provincia: 036
Indice Comune: 023

ES001	Aree di emergenza (AMMASSAMENTO)
15	Aree di emergenza (RICOVERO)
1	Edificio Strategico
AC1	Infrastruttura di accessibilità
AC19	Infrastruttura di connessione
615800	Aggregato strutturale interferente
001	Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
005	Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
75400_999	Unità strutturale interferente isolata

- - - Confine comunale



The diagram shows 16 rectangles arranged in a grid-like pattern. A dashed line traces a path through the rectangles, starting from rectangle 1 and ending at rectangle 16. The path is labeled 'Path' and 'End'.

